



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / <http://www.camaracarandai.mg.gov.br>

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E MOBILIDADE URBANA

Relator: Vereador Milton Euzébio de Oliveira

ANÁLISE

Diante da denúncia apresentada pelo Vereador Éder Damasceno Silva, através do Requerimento 42/2019, onde solicita o acionamento desta Comissão para averiguar situação de rede de esgoto na Rua Antônio Calvário, nº. 353, Bairro Santa Luzia, na Oficina Mecânica do Giliarde, pois a Prefeitura Municipal fez a execução de um serviço na rua e o esgoto está retornando no banheiro da oficina.

FUNDAMENTAÇÃO

Aos 25 dias do mês de abril de 2019, às 10h40, os membros da Comissão deslocaram ao local para averiguar a situação, o proprietário Giliarde Carlos Militão, não se encontrava no momento. A Comissão foi recebida pelo funcionário Bruno Fernandes Tavares, que relatou que no período de chuvas as águas pluviais juntamente com o esgoto retornam no encanamento do imóvel saindo pelo ralo e no vaso sanitário.

CONCLUSÃO

Diante dos fatos os membros desta Comissão verificaram a necessidade de analisar a situação da rede de esgoto daquela rua e também a possibilidade de colocar uma válvula de retenção para que não volte o esgoto para dentro do estabelecimento, tendo em vista que o Executivo já prestou este serviço a outro morador com o mesmo problema, sendo ele, solucionado.

Desta forma, esta Comissão sugere que este relatório seja encaminhado ao Executivo para que tome todas as providências cabíveis.

Carandaí, 25 de abril de 2019.

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES

- Presidente -

GERALDO FRANCISCO GONÇALVES

- Secretário -

MILTON EUZÉBIO DE OLIVEIRA

- Membro -