



INDICAÇÃO Nº 425/2025

Autoria: Antonio Pereira de
Sousa

Nº do Protocolo: 1689/2025

Protocolado em: 24/09/2025
17h13

Necessidade de providências quanto ao
desbarrancamento na Rua João Cirilo, Bairro Cohab,
próximo à Igreja Nossa Senhora Aparecida

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 137, do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sugerindo a necessidade acima mencionada, tendo em vista trata-se de um atendimento à comunidade.

Aponto a necessidade de providências quanto ao desbarrancamento na Rua João Cirilo, Bairro Cohab, próximo à Igreja Nossa Senhora Aparecida, onde o asfalto está cedendo, o que poderá comprometer a estrutura de um poste de energia elétrica.

O crescente desbarrancamento que vem ocorrendo ameaça a estrutura de um poste, colocando em risco a segurança dos moradores. Solicito ao setor competente da Prefeitura Municipal que realize uma avaliação técnica detalhada da área afetada pelo desbarrancamento; execute as obras de contenção e recuperação da área, visando estabilizar o terreno e evitar o agravamento da situação; e uma articulação com a concessionária de energia elétrica para que esta realize a inspeção e, se necessário, o reforço ou a realocação do poste ameaçado.





CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ PODER LEGISLATIVO



EXTRATO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Documento: Indicação Nº 425/2025

Status: processo de assinatura **FINALIZADO**

Data da Versão do Doct.: 24/09/2025 17:12:40

Hash Interno: kvxwdy8ra1bqb6p1w5pwe8by4mvd3smlfvzeficw



Chave de Verificação

ELWIR-TDUN8-FZDQO-KBYL9-79C4W

Para verificar a autenticidade deste extrato, acesse: www.cmcarandai.gwlegis.com.br/validador e informe a chave de verificação.

Lista de Signatários Deste Documento

CPF	Nome Completo	Status da Assinatura
760.***.***-34	Antonio Pereira de Sousa	Assinado em 24/09/2025 17:12

