



**Câmara Municipal de Carandaí**  
Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36280-000  
Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097  
contato@camaracarandai.mg.gov.br

## **RELATÓRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E MOBILIDADE URBANA.**

**Relator: Vereador Cor Jesus Moreno.**

### **ANÁLISE**

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2016, os membros da Comissão, Vereadores Pedro Marconi de Sousa Rodrigues, Cor Jesus Moreno e ausente o Vereador Osmar Severino de Sousa, que justificou sua ausência e reuniram-se na Sala Vereador Cícero Barbosa para apurar o Requerimento 15/2015, da Vereadora Maria da Conceição Aparecida Baeta, devidamente aprovado na 3ª Reunião Ordinária, sobre denunciada Senhorita Valdirene sobre esgoto a “céu aberto” que estaria passando em terreno da Rua Manoel Lourenço, nº. 781, Bairro Santa Cecília.

### **FUNDAMENTAÇÃO**

Às nove horas, os membros da Comissão se dirigiram ao local, juntamente com o Supervisor do Departamento de Obras, Senhor Hugo Deleon e como com o Supervisor de Serviços, Senhor Ari José Pamplona. Onde foram recebidos pela Senhorita Valdirene que os apresentou o Requerimento feito ao Departamento de Obras, datado em 22/10/2015, e os informou que após esta data, foi visitada pelo Senhor Gerson Dias de Oliveira, Encarregado de Máquinas e Transportes, o qual se comprometeu a tomar as devidas providências, ou seja, a substituição das manilhas quebradas. Logo a seguir os levou ao local onde constataram um rompimento de manilhas. Com o período chuvoso e o volume elevado de água tem causando uma grande erosão, fazendo um enorme buraco inundando todo seu terreno, deixando em risco o seu galinheiro. Relatou ainda, que existe o rompimento de algumas manilhas no seguimento desta rede no terreno do seu vizinho, que não pode ser constatado por estar coberto de mato. O terreno do vizinho fica em um nível mais alto que o seu, quando chove inunda toda plantação de sua horta, tornando-a imprópria para o consumo. Estando presente o supervisor do Departamento de Obras, este comprometeu a substituir as manilhas quebradas.

### **CONCLUSÃO**

Diante do exposto, a Comissão solicita o envio deste Relatório ao Departamento de Obras, no intuito de descobrir o compromisso assumido.

Anexas, as fotos que constatarem o relato.

***É O RELATÓRIO.***

### **COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E MOBILIDADE URBANA**

**COR JESUS MORENO**  
Presidente

**PEDRO MARCONI DE SOUSA  
RODRIGUES**  
Secretário

**OSMAR SEVERINO DE SOUZA**  
Membro