



Câmara Municipal de Carandaí
Rua Dr. Rubem Amado, 217- Bairro Rosário - 36280-000
Carandaí/MG - Telefax: (32) 3361-1501 - 3361-2097
contato@camaracarandai.mg.gov.br

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Relatora: Vereadora Lucimar Lima Neves.

ANÁLISE

Trata-se do Requerimento 14/2016, do Vereador Naamã, devidamente encaminhado a esta pasta, que denuncia situação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, no Bairro Santa Cecília.

FUNDAMENTAÇÃO

Aos dois dias do mês de março de 2016, os membros da Comissão, Vereadores Lucimar Lima Neves e Pedro Marconi de Souza Rodrigues se dirigiram ao local para averiguarem as condições que se encontra a ETE, onde constataram:

- Existe um matagal muito grande em toda a região da Estação;
- A água do poço, onde são acumulados os dejetos a céu aberto, está parada há, aproximadamente, 4 ou 5 anos, conforme relato dos moradores;
- Há mau cheiro e, segundo moradores, é mais intenso no período da tarde;
- Existem muitos entulhos (latinhas cheias de água), conforme relato de moradores.

Os moradores disseram que as pessoas estão aproveitando o abandono da ETE para jogar lixo no entorno e que não tem ido nenhum responsável do Executivo para averiguar a situação. Disseram que o Senhor Divino, servidor municipal, é quem zelava pelo local, entretanto foi transferido para outro local de trabalho e, até o momento, não foi colocado outro servidor para substituir. A esposa do Senhor Divino, Senhora Luciana dos Anjos disse que o local está, há aproximadamente, 6 meses sem funcionário para zelar.

CONCLUSÃO

Diante dos fatos expostos e da gravidade da situação, onde o local se tornou propício para criadores de mosquitos transmissores de graves doenças (dengue, chikungunya, zica vírus, síndrome de guillain- barré), além da existência de outros animais (cobra, rato, barata), os membros da Comissão opinam que seja encaminhada cópia do relatório ao Executivo Municipal e à Vigilância Sanitária, para que seja efetuada, **com urgência**, a limpeza de toda a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE.

Anexas seguem fotos do local.

LUCIMAR LIMA NEVES
Comissão de Saúde, Saneamento e Meio
Ambiente

PEDRO MARCONI DE SOUZA RODRIGUES
Comissão de Saúde, Saneamento e Meio
Ambiente